


Soumis à la REP PMCB.






Crochet Ø8 à visser + crémaillère TORBEL®


Code		L		Dispo. (sem.)
9243302	Z.BLANC	300	12	1
9243402	Z.BLANC	400	12	1
9243502	Z.BLANC	500	12	1
9243602	Z.BLANC	600	12	1






Crémaillère TORBEL®


Code			Dispo. (sem.)
9241052	Z.BLANC	1	1





Agrafe «Picarde»

Code			Dispo. (sem.)	U
1 Plate				
J501031	Z.BLANC	100	1	P
2 Coudée droite				
J501023	Z.BLANC	100	1	%
3 Coudée gauche				
J501022	Z.BLANC	100	1	%
4 Contre-coudée				
J501011	Z.BLANC	100	1	%




1) Fixer les agrafes plates sur le volet (ou panneau de protection bois).


2) Positionner le volet sur l'issue (fenêtre, vitrine, porte-vitrée, etc.) à protéger afin de repérer les emplacements des agrafes coudées. Pour faciliter la manutention du volet, utiliser des poignées types persienne ou St Etienne selon le poids du volet.

3) Fixer les agrafes coudées en s'assurant qu'une fois le volet positionné, les vis ne soient pas accessibles.

Poignées


Soumis à la REP PMCB.






Poignée de fléau à blocage sécurité + support


Code		L		Dispo. (sem.)
J529183	Z.BLANC	160	10	1






Poignée de fléau + support


Code		L		Dispo. (sem.)
J528014	Z.BLANC	140	10	1
9201242	Z.BLANC	160	50	1
9201262	Z.BLANC	190	50	1
J528022	Z.BLANC	220	10	1
J528030	Z.BLANC	300	5	1






Support fléau


Code			Dispo. (sem.)
J528182	Z.BLANC	50	1






Poignée de persienne à patte

Code			Dispo. (sem.)
9201032	Z.BLANC	25	1





Poignée «St Etienne» bouts carrés

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
Trous de perçage non alignés					
9201172	Z.BLANC	120	7	12	1
Trous de perçage alignés					
J529151	Z.BLANC	140	7	25	1
J529161	Z.BLANC	160	8	25	1